



Verrière laissée complètement ouverte sur moteur chaud, casque posé sur le compas !!!

PAS BIEN



HUILE	
CAPACITÉ	8 L
MINIMUM	6 L

**Niveau d'huile inférieur à 5L sur le VT (DR400 140B) !
C'est écrit dans la documentation réduite !!!!**

PAS BIEN



Prise électrique de la pompe SP 95 arrachée et non signalée

PAS BIEN



**"Gamelle" laissée dans l'avion
preuve que le nettoyage "covid" n'a pas été fait !**

PAS BIEN



La bonne position pour la masse et pas sur le pot (fil à freiner cassé !!)

PAS BIEN



Le bac doit être collé à la roue !

**Vérifier lorsque vous passez à côté et cela même si vous ne volez pas sur un Cessna.
Merci d'avance !**



**On vide et on nettoie après utilisation !
PAS BIEN**

Ne pas oublier que la désinfection « COVID-19 » n'empêche pas le "nettoyage" après vol !!!!