



L'huile n'est pas prévue pour être mise à l'extérieur du moteur !
Pourtant lors de la visite médicale un contrôle de la vue est réalisé !!!
Prévol sans chiffon = prévol "de cochon"



Oubli des flammes au retour de vol !!!



Impacts non signalés !!!



Une place pour chaque chose et chaque chose à sa place !
Ici, bouchon de réservoir carburant qui n'a pas été remis en place (et avion parti en vol ..)